

Kołobrzeg, dn. 15.02.2021r.

**Shuum Hotel Agnieszka Trafas**  
**ul. Kościuszki 17**  
**78-100 Kołobrzeg**

**Roczna ocena jakości wody (od 01.06.2019 r. do 31.12.2020r.)**

**na pływalni w Shuum Boutique Wellness Hotel, ul. Kościuszki 17 w Kołobrzegu**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kołobrzegu na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 195) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015 r., poz. 2016), po dokonaniu rocznej oceny stwierdza, że:

1. Woda doprowadzana na pływalnię pochodzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia (wodociąg publiczny Kołobrzeg) i spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294);
2. Pływalnia wyposażona jest w nieckę basenową, nieckę brodzika, nieckę jacuzzi i 6 natrysków z których dokonywano oceny jakości wody zgodnie z wymaganiem rozporządzenia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach.
3. Ocena parametrów jakości wody na pływalni w czasie jej użytkowania dokonywana była przez zarządzającego pływalnią w wyniku:
  - 1) prowadzonej bieżącej obserwacji jakości wody, z uwzględnieniem jej udokumentowania,
  - 2) systematycznego i udokumentowanego nadzoru pracy urządzeń oraz rejestrowania wyników pomiarów w zakresie pH, potencjału redox, chloru wolnego, chloru związanego.
4. Badania jakości wody na pływalni wykonywane były przez zarządzającego:
  - 1) zgodnie z ustalonym z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Kołobrzegu oraz każdorazowo w przypadku wystąpienia sytuacji mogącej mieć wpływ na pogorszenie jakości wody na pływalni,
  - 2) zgodnie z wymaganym zakresem określonym w załączniku Nr 1 i Nr 2 do rozporządzenia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach.
    - zakres badań wykonywanych w laboratorium obejmował: *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa*, ogólna liczba mikroorganizmów w 36°C, *Legionella sp.*, mętność, chloroform, Σ THM, azotany, utlenialność.
    - pomiary potencjału redox, chloru wolnego i chloru związanego dokonywał próbkobiorca każdorazowo przy poborze próbek wody w kierunku badań mikrobiologicznych,
  - 3) zgodnie z wymaganą częstotliwością określoną w załączniku Nr 2 do rozporządzenia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach;

- 4) z zastosowaniem metodyk referencyjnych określonych w załączniku Nr 4 do rozporządzenia z dnia 9 listopada 2015 r. *w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach*;
  - 5) w laboratorium, posiadającym akredytację Polskiego Centrum Akredytacji, tj. Laboratorium Badawcze Jars Sp. z o.o. Łajski, 05-119 Legionowo, ul. Kościelna 2a (nr certyfikatu akredytacji AB 1095),
5. Zarządzający pływalnią przekazywał Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Kołobrzegu wyniki badań wraz ze wskazaniem działań naprawczych w przypadku, gdy woda nie spełniała wymagań określonych w załączniku Nr 1 i Nr 2 do rozporządzenia z dnia 9 listopada 2015 r. *w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach*.

PPIS w Kołobrzegu w ramach kontroli urzędowej pobrał w dniu 26.11.2019r. próbki wody na pływalni. Stwierdzono zawyżoną liczbę mikroorganizmów i zaniżoną wartość pH w wodzie z cyrkulacji wprowadzanej do niecki basenu, niecki brodzika i niecki jacuzzi oraz zawyżoną mętność w wodzie z cyrkulacji wprowadzanej do niecki brodzika. Zarządzający pływalnią podjął działania naprawcze i doprowadził przekroczone parametry do zgodnych z obowiązującymi normami.

Jakość wody na pływalni w Shuum Boutique Wellness Hotel, ul. Kościuszki 17 w Kołobrzegu prowadzona w ramach kontroli wewnętrznej w ocenianym okresie spełniała wymagania określone w załącznikach Nr 1 i 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. *w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach* (Dz. U. z 2015 r., poz. 2016) poza powtarzającymi się przekroczeniami chloroformu w wodzie wprowadzanej z systemu cyrkulacji wprowadzanej do niecki basenu, niecki brodzika i niecki jacuzzi. Zarządzający pływalnią podejmował działania naprawcze po otrzymaniu negatywnych wyników badań i informował PPIS w Kołobrzegu o podjętych działaniach naprawczych.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kołobrzegu mając na uwadze powyższą analizę stwierdza, że Shuum Hotel Agnieszka Trafas, ul. Kościuszki 17, 78-100 Kołobrzeg prowadził ocenę jakości wody na pływalni w Shuum Boutique Wellness Hotel, ul. Kościuszki 17 w Kołobrzegu zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów.

Zgodnie z wynikami prowadzonych badań i pomiarów, woda na pływalni w Shuum Boutique Wellness Hotel, ul. Kościuszki 17 w Kołobrzegu, w tym doprowadzana na pływalnię spełnia wymagania mikrobiologiczne i fizykochemiczne określone w załącznikach Nr 1 i 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. *w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach* (Dz. U. z 2015r., poz. 2016).

**Zgodnie z wymaganiami § 7 przywołanego rozporządzenia zarządzający pływalnią w komunikacie zamieszczonym na tablicy informacyjnej w obiekcie oraz na stronie internetowej (jeżeli taka jest prowadzona), informuje o ostatniej zbiorczej rocznej ocenie jakości wody na pływalni dokonanej przez właściwego inspektora sanitarnego.**

Otrzymują:

1. Adresat
2. A/a

Z UPOWAŻNIENIEM  
P.O. Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego  
w Kołobrzegu  
mgr inż. Lidia Komejs